

Exaustor Electrolux Premium EAF-120

sensor de umidade, barulhento

Muito barulhento

Barulhento...

Comprado. No inicia. Mudado. No inicia. Como resultado, eles mudaram para EAFM-120TH - funcionou, mas era barulhento e fraco

O sensor de umidade seca e para de funcionar depois de alguns meses.

Faz um pouco de barulho, mas funciona em 100

, pois quando no h vlvula h uma tiragem natural)Opo de painis de substituiu (((