

Electrolux SteamCrisp EOB 6631 BOX forno

Os botes de controle (que esto instalados no meio) balanam muito, como se fossem cair em breve. pote, que deve ser adquirido separadamente.

Uma Impada modesta no canto superior esquerdo da cmera no suficiente. Eles adicionariam pelo menos mais um no canto oposto e seria tolervel. Pessoalmente, no comeo fiquei incomodado com o barulho do ventilador embutido, parece no ser alto, mas o timbre do som desagradvel.