

Exaustor VENTS MA

o preo - bem, meio dofiga para um design to simples, mesmo com sensor de umidade, bem, no entendo porque, mas faz muito barulho, e o ar, no um mecanismo, e o ltimo momento o layout interno - meus fios vo para a ventilao esquerda do buraco - tive que reconfigur-lo um pouco por dentro (movi o sensor de umidade sob a grade para outro lugar), mas essas so mais perguntas para mim

Quebrou dois meses aps o uso

Parece que os engenheiros que o desenvolveram nem se deram ao trabalho de test-lo. Aps um ms de uso, notei que algo estava errado com ele. Ele tirou a tampa e aquela vadia que responsvel pelas persianas e o timer, aquecendo, derreteu o plstico no local onde fica preso s persianas. E, na verdade, as persianas pararam de funcionar e ficaram presas no meio.