

Relgio de pulso TISSOT T035.439.16.051.00

durante o uso de inverno sob uma jaqueta, a ala comeou a cheirar muito forte, um cheiro azedo terrvel, aparentemente suor)) absorvido pela ala.

1. Mecanismo de estampagem fechado, ou seja, em caso de qualquer dano apenas substituiu. Voc s pode trocar a bateria e mais alta que o normal, disponvel em centros de servio.2. Pobre revestimento interno da pulseira de couro, feito de tecido e absorve o suor muito rapidamente. Depois disso, praticamente nada lavado, comea a cheirar mal. Se voc lav-lo com frequncia, ele comea a rachar.3. A pulseira tem um tamanho de fixao de 23mm, alm de uma fixao no padronizada ao relgio, apenas a original se encaixa. Cerca de uma vez a cada meio ano, prepare-se para colocar 1800 rublos para um novo ou coloque um regular com uma borda reta, mas a aparncia do relgio muda.4. A caixa arranhada muito rapidamente, incluindo a superfcie interna do relgio.5. O clipe na ala pode ser desapertado, ou seja, o relgio pode cair da sua mo.

1. Devido gravidade do mostrador preto, voc tem que sacrificar o tempo para determinar a hora ao anoitecer.2. O mecanismo na pulseira se abre trs vezes por ms quando voc tira o casaco.