

# Assista TISSOT T039 .417.16.057.02

A borda de vidro (taquímetro) foi arranhada no primeiro ano, o que estragou muito a aparência.

Muito pouco confiável

Sinto que o cinto com este fecho está demolido ao meio por ano, e um novo custa cerca de 4-5 mil

Talvez a desvantagem possa ser atribuída apenas ao fecho da alça. Eu gostaria de uma opção com uma "borboleta", mas infelizmente! A cor preta do mostrador vem apenas com uma pulseira com furos clássicos.

No.