

# Exaustor VENTS 100 DB

A primeira desvantagem que no temporizador, o tempo de desligamento deve ser definido s cegas, girando um parafuso sem designaes. O segundo queimou no 3 dia de operao (foi instalado no vaso sanitrio).