

# Chaleira eltrica Polaris PWK 1850CGL

Cheirava fortemente a plstico desde o momento da compra e mesmo depois de um ano o sabor do plstico permaneceu.

e a tampa caiu por um ano

Depois de alguns meses, comeou a desligar quando aquecido. Corrigido na garantia. Um ms depois, parou completamente de ligar.

Quebrou, com menos de 2 anos de servio

Este modelo tem um defeito estrutural - um plstico frgil de fixao da tampa. Se a chaleira for usada para a finalidade a que se destina, a tampa primeiro sai, depois cai completamente e em um perodo bastante curto. Este produto, ao que parece, foi projetado por designers do comeo ao fim, porque parece interessante, mas completamente inadequado para o uso dirio. Qual o valor da ala, parece que estava presa de cabea para baixo. inconveniente assumir uma base ampla de cima.

cheiro forte de plstico e sabonete e fervido muitas vezes tudo at cheira a plstico

depois de alguns meses de uso, parou de ligar, o problema o mau contato entre a chaleira e o suporte. Tenho que gir-lo para lig-lo.

Comprei em fevereiro, a tampa quebrou em outubro.

- fraco contato com o disco (consertado na garantia)- mais cedo ou mais tarde a tampa vai cair desligado, embora o prprio suporte da tampa seja removido, mas impossvel encontr-lo venda

A tampa est quebrada

A aparncia no apenas vantagens, mas tambm desvantagens. A chaleira suja-se rapidamente com calcrio e tudo isso naturalmente visvel.

Cheiro de plstico quando aquecido

cheiro e calcrio

a fixao da tampa no confivel

Aps 7 meses, o termostato de proteo do elemento de aquecimento na rea de um contato derreteu, a gua comeou a cheirar a plstico queimado e, aps uma semana, a chaleira parou de funcionar

completamente. Desligou o termostato de proteo, a chaleira funcionou, mas a gua ainda cheira a plstico queimado. Eles pararam de us-lo.

O cheiro insuportvel de plstico, no importa o que eles tentassem lavar, simplesmente horrvel.