

# Moedor Metabo WEV 10-125 Quick 600388000

Nenhum

Quase nenhum

1. Meia colher de ch de lubrificante na caixa de velocidades !!! No esperava da Metabo.2. O rolamento traseiro da caixa de engrenagens SHAME, muito pequeno em forma de agulha (6 \* 10 \* 9 HK0609 INA) caprichoso, - apenas lubrificante liquido pode fluir normalmente para ele, e qualquer graxa espremida e funciona a seco e aquece , aquece, aquece. Eu tenho que desmontar periodicamente e encher com graxa!

Eu no encontrei. A porca de fixao pode falhar, mas at agora est tudo bem

A famosa porca de fixao rpida desmoronou!!! Funciona at agora e sem aquelas peas que caram.