

point-Ariston PRO ECO 100V DRY HE aquecedor de

Pode haver falta de um indicador de vida do nodo.....

Exatamente cinco anos depois, conforme solicitado, vazou. E tudo bem se queimasse a junta ou o elemento de aquecimento, no, o próprio tanque vazou em algum lugar dentro, os fabricantes economizaram na qualidade. Suspeito que não sou o único e ainda tenho sorte. Para ele 2-

Grande, ocupa muito espaço. Preço comparável às caldeiras com depósito em inox.

Apenas 12 meses de garantia na parte elétrica do termoacumulador. IMHO, não ser suficiente. Você tem que pagar pela qualidade e o preço me deixou um pouco tenso. Para esse tipo de dinheiro, você pode levar dois aquecedores de água chineses simples e baratos.

No a velocidade mais alta de aquecimento de água. Para água muito quente, você tem que esperar mais de duas horas. Você pode ajustar a temperatura do aquecimento da água apenas em incrementos de dez graus. Acho que isso muito.

Não há falhas!

Custo. mais de duas vezes superior caldeira doméstica.

1. Quase não há água quente suficiente para tomar banho, apesar do trabalho em plena capacidade (embora tenhamos água fria de temperatura bastante baixa - de um poço). Assim, ninguém mais poder se lavar esta noite - a água aquece lentamente. 2. Um ano e meio depois, o tanque vazou. O centro de serviço mais próximo fica apenas no centro regional (Ryazan), e fica muito longe (200 km).

Ainda não encontrado. Não posso reclamar que um pedaço solto da parede do banheiro agora está ocupado. Mas aqui estão os problemas do apartamento, não do aquecedor de água. Eles colocaram onde era possível.

Depois desse período, pingou bastante, tudo bem, a maioria foi salva. O tanque enferrujou, os aquecedores estavam em péssimo estado, o nodo não mudou no tempo, eu não vejo sentido em trocar o tanque na garantia. O mestre recomendou ao inoxidável, e a vida útil deste modelo de no máximo 3-4 anos.

definido para 50, mas às vezes o controle inventa algo para si mesmo e liga ao máximo até 80, você abre a torneira e depois aproveita isso!

Não encontrei

Depois de 2 anos, o tanque vazou.

No adequado para um banheiro pequeno.

Os contras so enormes!! Em primeiro lugar, vazou por baixo da junta por baixo, exatamente um ano aps a compra. Aqueles. aps o trmino do periodo de garantia. Depois de retirar o elemento de aquecimento, ele no ficou agradavelmente surpreso com a presena de uma grande quantidade de escamas de metal preto. Ao examinar a superfcie interna, percebi que este o alardeado revestimento Ag +! Aqueles. simplesmente sobe e se acumula no fundo do tanque !!!! Depois de substituir a junta de borracha, no barato, devo dizer que, aps a instalao, o vazamento no parou! Eu tive que aplicar selante adicional. E, finalmente, a coisa mais terrvel - noite ele foi espremido por um elemento de aquecimento com um termostato e um nodo !! !! E todos os 50 litros de gua a 80 graus estavam no cho!!! Catstrofe!

Cabo curto para conexo. No h prendedores de ancoragem no kit. Um pequeno batente como esmalte da superfcie interna do tanque.