

Placa Samsung NZ64H37075K

Eles bateram na superfície com uma frigideira, no muito dura, uma rachadura foi. Entramos em contato com o serviço para substituir o vidro, mas ele não está lá e não está lá. Ser mais barato comprar uma nova superfície do que pedir o vidro. No aconselho ninguém a comprar uma placa em uma borda de metal - o acúmulo de líquido, sujeira e um viveiro de bactérias fornecido a você.

A proteção contra superaquecimento não funcionou. Manchas permanentes se formaram na superfície cerâmica.