

Pneus Ovation VI-388 225/45 R17 94W

Barulhento.

barulhento

Suficiente para uma temporada

no detectado

Marca pouco conhecida

No vi por este preo

Processamento impreciso aps a fundio dos rolos (cortar o bisturi -espinhas e tiras em excesso).Desgaste no uniforme nas rodas dianteiras, no centro comeu mais do que nas laterais (talvez devido conduo intensiva, ou no captou corretamente a presso)

Um pouco mole

no

no h nenhum.

Um pouco barulhento, muito difcil .Na verdade, a rigidez tem dois lados da moeda, em alguns casos pode ser +

NO!

por uma temporada

no

No encontrado ainda

no descobri em um ms