

Ar condicionado LG Blowkiss S-09BWH

No encontrado

no

No notado

no encontrado

No

No, ele nosso salvador do calor de 35 graus.

No encontrado

a unidade externa ronca como um trator (54-69 dB, medido por um medidor de nível de som licenciado, há até um vídeo, e isso com os 49 dB declarados), o compressor inversor zumba como um cortado (o nível do frio normal, a aspiração foi feita durante a instalação), o que causa rudos em outros modos, como se o avião estivesse decolando, e isso apesar de estar nivelado e com almofadas de borracha, o ventilador da unidade externa também tem visualmente um desequilíbrio, a cada parada a lâmina para na mesma posição, e durante a rotação ela se assemelha a um oito perto das rodas.

Eles não existem!!!

Nenhum

No encontrado

no encontrado

nenhuma

No encontrada.

Nenhuma

nenhuma