

Ar condicionado LG Blowkiss S-12BWH

No encontrado

No

No notei

No encontrei

No

No, ele nosso salvador do calor de 35 graus.

No encontrado

A unidade externa ronca como um trator (54-69 db, medido por um medidor de nível de som licenciado, existe até um vídeo, e isso com os 49db declarados), o compressor inversor zumba como um corte (nível de frion normal, vácuo foi feito durante a instalação), o que causa rudos em outros modos, como se o avião estivesse decolando, e isso com o fato de estar nivelado e com almofadas de borracha, o ventilador da unidade externa visualmente também apresenta um desequilíbrio, a cada parada a lâmina para na mesma posição, e durante a rotação se assemelha a um oito perto das rodas.

Eles não existem!!!

Nenhum

No encontrado

No encontrado

Nenhum

No encontrado .

Nenhum

Nenhum