

Ferro de soldar Dremel VersaTip

Ponta muito quente mesmo na configuração mínima. Não há ajuste suficiente no fogo mínimo.

bicos não são suficientes .. mas você pode encomendar um bico para qualquer torneiro normal e todos os problemas são resolvidos

Bicos raramente são encontrados venda.