

# Ar condicionado Saturn CS-09 H

Já após a compra e instalação, fiquei sabendo que o R-22 freon (também conhecido como difluoroclorometano) usado no ar condicionado. Na União Europeia, em 2010, foi proibida a produção de equipamentos com esse freon e, desde 2015, o trabalho de serviço com R-22 foi proibido. Como também teremos esses padrões em breve, temo que em alguns anos possa haver problemas com o reabastecimento do meu ar condicionado. A única opção que resta é encomendar o R-22 da China, onde será usado até 2030.

Modo de aquecimento mal implementado.