

Ar condicionado Samsung AR18HQFN

exceto talvez a ausência de on-off de acordo com o horário. não deve ser confundido com o temporizador. Este sistema dividido não possui relógio. mas só noturnas.

O ar condicionado barulhento, o zumbido atrapalha o sono. Muito caro. Algumas funções são supérfluas.

Nenhuma significativa foi encontrada

Este ar condicionado emite um cheiro pungente de plástico durante a operação e, quando operando em +29, emite um cheiro de algum tipo de pentano. Não recomendo, principalmente se tiver filhos. Estou surpreso porque um produto de baixa qualidade colocado à venda. Realmente, após a produção, este produto não passa pelo controle de qualidade.

Os condicionadores de ar desta série possuem uma cortina horizontal que regula a direção do ar que entra na sala não sobe acima de 45 graus, portanto, impossível direcionar o ar fluir horizontalmente! Eu mesmo comprei um depois que o vendedor me disse o contrário e agora estou sofrendo! Leve apenas aqueles onde a cortina sobe para um nível horizontal! A Samsung foi muito estúpida com este design! De 10 pressões de bala, funciona (baterias novas) 7 vezes normalmente, em outros casos não funciona, mas não funciona, nenhuma ao. Se não for ligado por alguns dias, um cheiro técnico específico aparecer, mas desaparecer se o condenser estiver constantemente funcionando.

Tem um leve ruído, a cortina gira para que não seja possível direcionar o ar para cima

Compressor fraco, devido ao design impossível esconder completamente os tubos perto da unidade interna, não há proteção para as válvulas no NB, a panela no NB feita para que o condensado saia em todos os lugares, mas não no tubo de drenagem.

Desaparece algum tipo de acidez, ou plástico, não há luz de fundo no controle remoto, não há display na unidade mais interna, eu nem conseguia pensar que não haveria display, o ponto azul está aceso e pronto. Eu moro no trêpo, tenho medo de que joguem algo pesado, quebrem.

No começo, cheirava palpavelmente, já pensei quantos aqui recomendaram que entrassem em contato com o departamento de serviços da Samsung para vir e rasguei os elásticos fedorentos, mas eu dirigi por uma semana em todas as funções, fiz algumas auto-limpezas e o fedor sumiu.

O desempenho baixo mesmo para 7ki, qualidade de construção e ângulos de abertura da cortina!!! lembre-se de que sopra apenas por baixo de si mesmo ou no máximo 30 graus frente! a cortina abre por cima - o fluxo de ar diminui

unidade externa muito barulhenta

no encontrei.

No h nenhum para este modelo e no ser por esse dinheiro.

- A instalao desta classe antes (5 anos atrs) custou 5.000 rublos - agora 10.000 (com todos os servios adicionais). Bem, mais como um aviso.

Cheiro de plstico, sem luz de fundo do controle remoto, unidade externa de plstico. No h plugue no cabo.

No completa o sistema split com plugue para tomada