

# Gabinete Corsair 540

no so os materiais de melhor qualidade, no h redes de poeira suficientes, no h drivebay suficiente - apenas 2 para 3,5 e 4 para 2,5

no os materiais de melhor qualidade, no h redes de poeira suficientes, no h drivebay suficiente - apenas 2 para 3,5 e 4 para 2.5

- Plstico barato, tudo range, tudo balana ao menor toque- Completa ausncia de qualquer proteo contra poeira- Um monte de furos extras no case que interferem na circulao normal do ar- A ideia de montar um disco rgido (no ssd) incompreensvel at o fundo do casco. Pela janela lateral, francamente falando, no h vista - Falta total de isolamento acstico

este um construtor, para braos retos os ventiladores no so regulados, exclusivamente para reobas, para substituir imediatamente centmetros 5-7 em profundidade! cooler na frente fechado por conectores sata =((

O metal fino, como nos gabinetes Dushman baratos. O suporte da placa-me e-ATX no adequado! Dos 10 suportes, apenas 3 so adequados e os do fundo, ou seja, precisa ser perfurado e refeito. Para instalar essa placa-me, voc precisa remover todas as ventoinhas.

- a montagem do disco rgido quebrou na segunda tentativa de retirar o disco- ele range ao menor toque- no h o suficiente filtros de poeira, o bp puxa poeira e h bastante dela por baixo dos discos rgidos- toca-discos regulares fervero com seu nvel de rudo- a rigidez do gabinete tal que, por hbito , descansando em uma cadeira e colocando os ps sobre ela, ele se curvou, teve que ser completamente desmontado e endireitado

Possibilidade de instalar apenas dois dispositivos de 3,5 "

Apesar de um grande nmero de vantagens, existem pequenas falhas. para ser gentil com o tren inferior para HDD 3.5, o plstico frgil. Os furos para os coolers e a grade traseira so parafusados, as ventoinhas no podem ser colocadas em amortecedores de borracha, apenas o frontal superior e o superior. H muito espao vazio direita, eles poderiam ter feito uma cesta para mais alguns HDDs de 3,5.

1. A parede com a janela range terrivelmente desagradavelmente se voc mover o gabinete. Caso contrrio, no h folga ou oscilao, mas seu rangido irritante.2. Os cabos usb e de udio so muito curtos. E se o som ainda for possvel, ento o usb completamente indistinguvel. Frustrado.

O fio de udio hd consiste em fios coloridos e no completamente coberto com isolamento, parece muito feio considerando que o gabinete tem uma janela, no entendo porque no foi feito

completamente preto. O saco preto em que o estojo embalado (muito semelhante ao spunbond que cobre as camas) cria uma carga esttica muito forte no estojo, ao desembalar o estojo, fiquei chocado pela primeira vez. Apenas dois slots para discos rgidos 3.5. No h filtro de poeira para a fonte de alimentao,