

# Placa Hansa BHGI63030

Na minha opinio, um pouco caro. As alas das torneiras de gs esto localizadas muito prximas umas das outras.

Ao instalar, verificou-se que a superfcie no uniforme. Especialistas disseram que o esmalte estava errado (os motivos no so claros: defeito de fbrica ou transporte incorreto) Alis, ao comprar, no havia passaporte para este modelo (((

Praticamente no, exceto para a ignio, parece-me que os queimadores acendem por um longo tempo.

no detectado

no detectado