

# Fonte de alimentao Cougar GX1050

Leia acima)))

Ainda no encontrei.

Ainda no encontrei, pah, pah pah.

No encontrei.

No encontrei.

1) o ventilador comeou a roncar depois de um ano, voc precisa trocar 2) pintura de baixa qualidade, reorganizada 2-3 vezes, mas parece que est em funcionamento desde 993) trana dura 4) apenas um ano de garantia

O preo no pequeno, mas vale cada rublo. Uma fonte de alimentao de qualidade a chave para uma longa vida til de um PC. Antes disso, devido a fontes de alimentao chinesas, 2 computadores queimaram.

Ainda no notado.

No detectado!

Ainda no notado.