

Sistema de refrigerao TITAN TFD-12025H12ZP/KE(RB

H costuras de refluxo nas lminas.

Por alguma razo, a frequencia mnima de 880-900 rpm, embora desligada. caractersticas so escritas a partir de 200 rpm. Mas talvez a placa-me MSI b85m e33 seja a culpada: no sysfan de 4 pinos da BIOS, a velocidade mnima do porto de 50%, a mxima, claro, de 100%. Mas j em 70% h um rudo perceptvel de rachadura e turbina. Em 50%, aproximando-se, voc pode ouvir que a vlvula est rachando, o que no bom. As ventoinhas nativas do gabinete AeroCool QS-202 so mais silenciosas e o rudo delas um pouco mais agradvel.