

# Congelador Snaige F245-1704AA

Plástico frgil das prateleiras.

tubos de ferro ficaram inutilizveis por 4 anos

Vazamento de refrigerante, se voc ler os comentrios, muitas pessoas tm esse problema, desde o incio h uma luz vermelha, substituiu de freon, um pico de algum tipo de tubo, tudo parece estar bem, mas isso depende primeiro do descongelamento, depois voc liga e, em resposta, aconselhamos que voc troque o freezer ....

Vazamento de freon

morreu

necessrio descongelar, 1 vez em meio ano.)

e trs so tampas, o contedo disposto no radiador Plstico fraco (fgil)

necessrio adaptar para o design (prateleiras e gavetas)

No alterei ainda. O plstico frgil - Deus no permita que voc jogue o produto congelado nele, ele quebra. O canto da caixa quebrou ao ser retirado cmara.

Eu uso essa necessidade para revisar o contedo da cmara. Em 7 anos, apenas uma vez um pedao de algo congelado caiu do compartimento superior, atingiu a tampa inferior (debaixo da porta) e quebrou um fecho desta tampa (marido consertou com fita adesiva)

Necessidade de descongelar - (at uma vez por ano) Por 7 anos, o painel superior branco como a neve adquiriu a cor de marfim.