

# Case Corsair SPEC-01

O próprio corpo torto. Os filtros frontais não são removíveis (preciso remover todo o flocinho e limpar com ele). Os skids dos drives são mais ou menos, a montagem do drive bem estranha. Não há praticamente nenhum espaço entre a placa-mãe e o teto (mesmo com um cooler pequeno ser difícil instalar ventoinhas no teto, provavelmente elas não vão caber). As ventoinhas frontais são montadas em parafusos finos incluídos no pacote (os parafusos de ventoinha comuns não funcionam e os fixadores de silicone também não funcionam). Um dos fixadores para a ventoinha placa-mãe estava com defeito.

Bem, se você pode chamar assim. Em geral, instalei um DeepCool Capito 240 hidropesca e me pareceu que a altura do gabinete não era suficiente) mas deu tudo certo), mas parece ruim.

Estremece com a vibração do disco rígido. A superfície da grade frontal não é brilhante, o que torna a luz do(s) ventilador(es) na frente menos impressionante. Quase invisível quando visto de um ângulo. O refrigerador de 160 cm de altura colocado de costas e encostado na parede.