

Adaptador Wi-Fi TP-LINK CPE510

no

-Protocolo proprietário MAXtream TDMA pior que Airmax-No foi possível encaminhar o painel de administração para a Internet - eu simplesmente não tentei, provavelmente uma falha no firmware-Alterou os parâmetros do access point, a interface travou e parou de funcionar, tive que subir no telhado para reiniciar - a uma distância de 500 metros não consegui espremer 70 Mbps, o que é muito pequeno comparado ao Nanostation M5, aberta sai 120 Mbps nas mesmas condições - a tampa frágil, nem se encaixa no lugar.

Não há configuração de VLAN flexível por portas (ou não descobri). Considerando que o pedaço de ferro possui duas portas, seria bom separá-las, então seria possível conectar duas grades separadas com uma ponte sem a ajuda de roteadores. Não existe modo bridge, ele é implementado através de um access point + cliente.

Não pega nada no modo cliente. Configurei tudo de acordo com as instruções, mas o resultado da pesquisa é pelo menos chorar.