

Bomba submersvel Karcher BP 2 Cisterna

no decepcionou

No

Made in China. Ele morreu uma semana depois - todos os trs estgios voaram - o rotor de plstico quebrou. Ou um defeito de montagem, ou o plstico quebradio.