Aspirador Bosch BSN 1701

No encontrei falhas.

no

Parte da poeira passa pelo coletor de poeira e se deposita no filtro na frente do motor. Aps a primeira substituio do coletor de p, o filtro fino tambm teve que ser limpo. No h informaes sobre o conjunto completo.

Parte do p contorna o coletor de p e se deposita no filtro na frente do motor. Aps a primeira substituio do coletor de p, o filtro fino tambm teve que ser limpo. Sem enrolamento de fio. Informaes de embalagem ausentes.