

# Building Mixer Zenit ZMS-1600 Profi 834607

a chave de marchas repousa, para trocar necessario rolar o eixo, pesado

No 2 dia !!! parou de ligar. Nenhum dano externo. Um instrumento novo, levou para o servio ... Eles mantiveram o instrumento por 12 dias e, como resultado, o cabo de alimentao foi rebobinado com fita isolante, levando 84 UAH para isso - no um caso de garantia. Se eu quiser mudar para um novo cordo - tenho que pagar mais e esperar mais duas semanas! O fabricante se recusa a responder reclamacao.E agora o boto tambm est travado.