

Casio relgio W-734-2A

Se os botes de configuraes se projetassem um pouco menos, as configuraes no se perderiam acidentalmente. E se o vidro fosse um pouco mais rebaixado (ou o flange ao redor fosse mais alto), ento o vidro seria menos arranhado.

Iluminao irregular, o formato da pulseira e seu ngulo de fixao na caixa do relgio. Falta de prendedor de lao. Plstico em vez de vidro. Fraca legibilidade ao olhar para a tela de cima.

Correia rgidaLuz de fundo fraca do mostrador (no lado esquerdo, uma luz laranja no muito brilhante acende)