

Umificador Bork H701

quebrou no dia seguinte

Quebra (ou um casamento construtivo?), sem motivo aparente

a montagem de muito m qualidade por tal custo, a tampa superior oscila. A escova de limpeza da membrana se desfez aps o primeiro uso. ficou fora de servio aps 2 meses

consumveis na forma de filtro e o preo

isso nunca aconteceu mesmo aps uma semana de operao) A montagem Frost Mist foi quebrada imediatamente aps a compra, em conexo com isso ele no segura. Diz na caixa que foi projetado para uma sala de at 70m², no site j tem 35m², na verdade no aguenta mais que 20m². O consumo de gua est em torno de 300-400mm, no 600, como no site Nada visvel atravs do indicador de nvel de gua, porque o material plstico escuro e a tampa em cima opaca, por isso a luz no entra e voc pode ver se voc apenas acender lanternas no slot. outros umificadores? noite, ele bate e existe a possibilidade de que em um bom momento ele no desligue e encha demais a panela 20.000 rublos. Por esse valor, voc pode comprar 3 umificadores com funcionalidade semelhante e sem batentes.

grande

qualidade de construo, uma poa embaixo do aparelho.

nada srio

no percebi

gua flui quando est desligado. Ele deve trabalhar e consumir a gua que flui em seu reservatrio, ou deve drenar a gua do tanque. O umificador desligado derramou uma poa de cerca de um litro em 8 horas, estragou o revestimento do piso ... Acontece que, ao sair de casa, voc precisa drenar a gua? No inspirador:)

O painel ttil s vezes no responde muito bem. Placa branca em objetos na sala (e fora dela) ainda est presente, embora usemos o filtro normal, recentemente colocamos uma nova escala dentro, que no fcil de remover (Observo que lavo regularmente, mas usamos gua no destilada). Ontem eu falhei em tudo - veja os comentrios abaixo.

Painel de controle de toque com proteo contra gua fraca