

Misturador Damixa Arc 29100

no encontrei

No encontrei.

caro, claro. Durante a operao, a parte decorativa da ala foi desparafusada rapidamente, tive que enrol-la um pouco com um fum, mas por causa disso, uma pequena lacuna apareceu na parte inferior do pomo decorativo da ala, quase imperceptivelmente, mas saiba disso = (

Embora seja difcil regular a temperatura, pior do que na torneira da pia, cujo ajuste foi adaptado, mas nada com isso, alta sensibilidade ao deslocamento. Alm disso, a localizao da alavanca do interruptor inconveniente - na lateral.