

Sistema de resfriamento Gelid Solutions Silent 6

Comeou a fazer barulho depois de algumas semanas .

Sem proteo contra inverso de polaridade. Falta de suporte tcnico.

Um leve rudo quando a velocidade diminui, mas desaparece aps a execuo.Recebi uma cpia que s fez overclock at 2665, que est alm do desvio permitido de 10%.

No observado .

Casamento. O lubrificante vazou imediatamente