

Gravador de vídeo Blackview X200 DUAL GPS

Não encontrado

Não vi nenhuma falha.

Não foi possível assistir ao vídeo no computador. Você define o tempo através do menu para adicioná-lo ao registro, e ele voa constantemente. O sensor GPS está separado na fiação e mesmo assim não encontra satélites.

hep !! 640x480 na câmera principal!!! software especial para assistir a vídeos. preço!

Não

O cabo de alimentação teria sido melhor com um encaixe

no o encontrei durante a operação

O carro liga muito raramente da rede elétrica (você tem que segurar o botão de energia por 2 segundos). A montagem não se encaixa - substituída. A moldura semicircular do sol não dobra, mesmo que esteja na parte de vidro - fechada por uma tela refletora de sol. Não há software para interface com um computador no kit (também não há suporte no site de suporte), esta função não é fornecida pelo fabricante. O sensor G ajustado de fábrica para o mínimo, mas isso é demais para as nossas estradas. Não grava faixas de movimento. A qualidade das filmagens noturnas, pode-se dizer completamente, está ausente. A bateria dura apenas para terminar a gravação atual. Em suma, o preço máximo "no dia de mercado" para esse "milagre" de 500 rublos. não mais.