

Furadeira / Parafusadeira Metabo BS 18 602207840

no est claro que tipo de reparo isso implica

Este o modelo mais em madeira desta serie. No h indicao de carga nas baterias, o cartucho totalmente de plstico. A ala e o gatilho no so emborrachados, mas so feitos de plstico macio. Eu sabia disso, ento no considero um ponto negativo critico

Depois de 2 anos na bateria, o sensor comeou a mostrar uma divisao, ento instantaneamente ficou irritado, eu teria que mudar

No detectado em um ano e meio de funcionamento.