

# Placa Whirlpool GOA 6425 WH

Todo o metal est manchado .... nada lavado ... as grades esto descascadas ... agora esto pretas com manchas brancas .... a borracha ao redor das alas ficou amarela .... na parte superior queimador esquerdo, o gs sai o tempo todo por 22 mil rublos .. .? Demasiadas deficincias... a sujidade e as manchas no so lavadas... a esttica est morta....

Explodiu aps 2 semanas sem motivo claro. No foi possvel provar no servio que no foi minha culpa. Substituir o vidro custa mais de 4000gr. E espere dois meses. mais fcil comprar um novo. Mas eu vou levar ao inoxidvel. Sim, ainda uma sorte que naquele momento ela tenha se afastado do fogo, caso contrrio a teria aleijado.

As alas no so de metal. feito de algum tipo de plstico. No h novos. Ligou para todos os centros de servio em Dnepr. No h novas alas para este fogo.

em preto, toda a poeira visvel