

TV Sony KDL-65W855C

De vez em quando tenho que reiniciar o android, com o firmware mais recente quase esqueci.

O firmware ainda está inacabado. O menu congela regularmente por 3-5 segundos. Não é possível conectar fones de ouvido bluetooth. Apenas os aplicativos desenvolvidos ou adaptados para esta TV são instalados, e há poucos deles

Funcionalidade. O firmware bruto, o que está escrito nas instruções. Não há função de gravação do ar, embora seja declarada. As características indicadas na anotação aqui no Yandex estão incorretas, não há muito - não aconselho você a seguir os dados do Yandex. Não conte com o funcionamento normal do CI+, ainda não é possível configurá-lo corretamente. Não há converso 2D-3D. O Bluetooth com alguns dispositivos simplesmente não é configurável (por exemplo, com fones de ouvido).

Funcional. O firmware bruto, o que está escrito nas instruções. Não há função de gravação do ar, embora seja declarada. Características, indicadas na anotação aqui, no Yandex - estão incorretas, não há muito - eu não aconselho você a seguir os dados do Yandex. Não conte com o funcionamento normal do CI+, ainda não é possível configurá-lo corretamente. Não há converso 2D-3D. Bluetooth é declarado, com alguns dispositivos em contato geral