

Roteador Bosch POF 1400 ACE 060326C820

No

No

No

No

No

a luz de fundo acende quando o cortador aumenta a velocidade

Ligeira folga

Apenas pinas de 6 mm e 8 mm incluídas. Aparentemente, para uma pina de 12 mm, 1400 W não é suficiente.

Tudo estragado pela folga! Com uma leve pressão na alavanca oposta do mecanismo de corte - o cortador se desvia mais de 1 mm. Com uma pressão estritamente vertical de cima (em um estado de corte) - o curso do cortador é de 0,5-0,8 mm - essa folga está associada a um sistema de ajuste fino da profundidade.

Percebi um defeito, isso é uma merda em o local onde as "pernas" são inseridas. Ou seja, a plataforma tem assentos, as guias são inseridas nelas, tudo isso contém um parafuso sextavado de 2 mm. Pode ser eliminado com uma vedação e um parafuso adicional.