UPS Powercom RPT-1025AP Schuko

Cheira forte a plstico. No s cheira, mas fede. A terceira semana de uso passou, mas o cheiro quase no diminuiu. Estou chocado. Nem o cachorro entra na sala por causa desse fedor. Estou cansado de ficar sentado com a janela aberta, e j outono.

. . .

Estou mexendo no programa h muito tempo. Muitas configuraes diferentes. E todo mundo quer tentar. E isso uma perda de tempo)

No sei onde as pessoas os encontram, mas no notei nada disso.

plstico terrivelmente fedorento, est funcionando h algumas semanas, ainda h um cheiro caracterstico de plstico na sala do UPS, voc pode sentir que pouco a pouco ele desaparece, mas acho que o cheiro ser sentido por mais um ms

por 2 meses de uso no foi notado

O visor ainda necessrio.

Zero. Apenas - zero.

No incio, o preo no combinava.

problemtico entender a condio geral do dispositivo sem usar software, ento, por conta prpria, eu aconselho voc a coloc-lo logo aps a compra.

Para mim, pessoalmente, mais um ponto de venda de comida no faria mal. Cheiro pouco perceptvel de verniz ou plstico no primeiro dia de operao.

Cabo de alimentao curto e no destacvel. PC no Windows Server 2003 no viu o UPS.

Cheiro desagradvel de plstico e verniz Refrigerador barulhentoProtetor contra surtos RJ45 no suporta conexo de 1 Gb/sSoftware corrompido.

- No