

Relgio Timex T2N721

Ver comentrio

a ala se desfez depois de 4 meses, eles costuraram em conserto de sapato. Um ms depois ele quebrou e no pode mais ser consertado.

A pulseira de couro se desgastou rapidamente, o boto de ajuste voou (trocado), Indigo morreu depois de um ano, as peas de plstico estavam desgastadas, a bssola funciona muito torta, o termmetro mostra a temperatura do corpo e no o ambiente.

A pulseira de couro aps um ano de uso perdeu sua aparncia original, mas ainda acrescenta brutalidade