

Monitor BenQ SW2700PT

Na escuridão completa, se você olhar para o monitor de baixo, há 2 flares no meio ao longo da borda inferior. =))) Se você sentar e meditar por 15 minutos em uma tela branca, notar que o lado direito está um pouco mais frio que o esquerdo. =)))

Os últimos comentários sobre as deficiências são tristes. Provavelmente, o controle de qualidade de fábrica caiu na fábrica.

O monitor não desempenha suas funções principais - trabalhar com cores. Calibração de fábrica - puramente no papel, todos os tipos de slogans como "plug and play" - nada mais do que uma mentira descarada. Ao ligar e visualizar fotos normais, foi encontrada uma lacuna na área de tons escuros e claros. Ao visualizar tabelas de calibração especiais (quem já calibrou manualmente o monitor sabe - são três listras que devem se fundir em um gradiente preto e branco) - foram encontradas extensas áreas com cores desbalanceadas. Mas isso não faz sentido - tudo corrigido por calibração manual ou de hardware. Mesmo a presença de um pixel morto que foi notado após uma hora de trabalho neste monitor pode ser chamado de absurdo - no final, você não pode prestar atenção nele. !

Temperatura de cor irregular

Campos feios de branco e cinza. Um mergulho em um tom frio com uma grande mancha na borda direita, um gradiente distinto do meio da tela para a borda esquerda com um aumento de vermelho.

Problemas com uniformidade de temperatura nas duas cópias que observei só no visível na loja, apenas quando você começa a trabalhar em casa. Além disso, ambos coram, nos comentários eles escrevem que isso se deve à luz de fundo rgb, novamente, isso só visível em casa. Tudo isso o usuário médio não nota.

no encontrei

No encontrei... A menos que a luz de fundo seja perfeita, mas perceptível apenas em um preenchimento preto, na escuridão completa.

no encontrei

ainda no encontrei

No encontrei

Sem leitor de carto CF

A calibrao interna declarada usando o Palette Master Element no funciona sem lenha FTDI que no est claro onde procurar. O suporte tcnico da BENQ lida com o cancelamento da assinatura, no ajudando os clientes. No h cabo DisplayPort-DisplayPort no conjunto para o monitor e, sem ele, o aRGB no atropela (eles no vendem nas lojas, dizem que no h demanda). Ao comprar, necessrio verificar se h pixels e subpixels quebrados (muitas vezes h, embora isso no seja considerado um defeito nem mesmo pelo fabricante).

No encontrei nenhuma falha em um ms.

No encontrei encontre

-Existem instncias com iluminao irregular, voc tem que olhar. O meu tem um canto inferior direito um pouco mais claro, mas precisa ser ajustado para brilho 50 e visto na escurido completa. No restante da rea, tudo est em ordem. Ao trabalhar no Photoshop em um fundo cinza escuro, nenhuma irregularidade j visvel, tanto na temperatura da cor quanto no brilho.