

Misturador Vitek VT-3418

Existem furos no elemento rotativo, parte dos alimentos fica preso neles, como resultado, voc deve manobra (remover - moer novamente) .

Na primeira vez, cheira mal e aquece visivelmente.

Potncia, design

muito barulhento, h vibrao, a mo comea a doer quando voc a usa, possivelmente devido ao fato de que o eixo ligeiramente deslocado para o lado. Depois de cortar o cho da ma em cubos e jog-lo no mingau, trituro para a criana por cerca de 3 minutos. Durante esse tempo, no apenas sobraram os pedaos no modos, mas tambm comeou a cheirar mal, como se o motor estivesse prestes para queimar.

Eu no encontrei.

No.