

Moedor de carne Philips Daily Collection HR2710/10

Barulhento, quebrou no primeiro uso

Parte plstica estourou no primeiro uso.

Carne com VEIAS NO PEGA... a faca fica presa e no sai nada.

Adaptador de rosca de plstico estourou no primeiro uso

Prendedores de plstico

no encontrado

no

no

no

no

no

no

no

no