Telefone IP Panasonic KX-TGP600

fonte estreita no visor do telefone

No

Fonte e nmeros no visor (No essencial)

Um menos risca completamente a adequao deste modelo - o atraso (o chamador j ouve bipes, mas o telefone est silencioso). Sempre h um atraso, a partir de 4 segundos, mas se todas as 8 linhas estiverem configuradas, so a partir de 12 segundos. Uma chamada distribuda simultaneamente para todas as linhas no chega ao mesmo tempo. O segundo ponto negativo terrvel: por algum motivo desconhecido, s vezes uma chamada recebida no chega aos aparelhos, mas as chamadas efetuadas funcionam.O terceiro ponto negativo diz respeito mobilidade: o alcance muito modesto. Se voc trabalha com outros tubos dect e acha que o alcance deste o mesmo, atrevo-me a decepcion-lo - isso est longe de ser o caso ...

rea de cobertura muito pequena, 1 parede e distncia de 10 metros da base, o sinal j est pulando, 50% das ligaes no passam, quando o fone est em uma chamada ativa, o sinal melhor, mas o sinal quase no passa por 2 paredes... Declarado 50 metros na sala!!! Fonte estreita, embora seja uma questo de hbito!

Baixo nvel de sinal, os aparelhos caem, no adianta ter 8 aparelhos com essa cobertura.

Ainda no encontrei

Interface Web nojenta, fonte oblqua ligada a tela, configuraes estpidas

quiet "Speakerphone", no suporta um CallerID longo - o que est includo na primeira linha exibido normalmente em russo, e o que transferido para o prximo j krakozyabry. Bem, a estao base morreu no 5 dia

senha padro idiota para a interface web de administrao

No h um segundo aparelho no kit (eu acho falha)

Um menos nega completamente a adequao deste modelo - o atraso (o chamador j ouve bipes, o telefone est silencioso). H sempre um atraso, de 4 segundos, mas se todas as 8 linhas estiverem configuradas - elas so de 12 segundos. Uma chamada distribuda simultaneamente para todas as linhas no chega ao mesmo tempo. pequenas deficincias que nem vou descrever

No funciona com sip-server Online sip.moscow.rt.ru, enquanto funciona bem com sipnet.ru. Da mesma rede, discadores de software funcionam bem com sip.moscow.rt.ru, mas o telefone no pode se registrar no servidor sip online. Este milagre no pode ser superado. "Agradecimentos especiais" ao suporte online, que nem tenta ajudar, cancelando a inscrio com respostas padro, como seu roteador no est funcionando (ok, conectado diretamente), e agora algo com o telefone (ok, conectado sipnet, funciona).

no

Trabalho repugnante com o servio Multifon, apesar de estar cadastrado, impossvel fazer e receber ligaes de celular e para celular e fixo, independente das operadoras todas as linhas, o que s vezes incompatvelO firmware mais recente

Ao contrrio do TGP500, impossvel conectar aparelhos de terceiros base, mas apenas aparelhos "nativos", que so bastante caros. Aqui est uma surpresa do fabricante.