

Assista Casio MTP-1374D-5A

No encontramos a luz de fundo dos ponteiros, como na descrição

O ponteiro dos segundos não se alinha exatamente nos riscos do mostrador. Não encontrei nenhum outro.

Não encontrei (lembre-se de 5 bar, melhor no nadar).

Ainda não encontrei

Não encontrei ainda

O ponteiro dos segundos está errado por $\frac{1}{3}$ da divisão de segundo, um pouco menos insignificante.

não encontrou