

Vira Ryobi RTMS-1800G

Impossibilidade de ligar a serra em modo constante (estado desdobrado) Disco nativo de qualidade muito ruim, no centralizado inconveniente primeiro desbloquear o movimento descendente, e s ento comece (se voc comear primeiro, o dedo no alcanar mais o boto de desbloqueio)

Instrues de uso - desenhos sem explicao.