

Batedeira Braun M 1070

1. A pea do motor queimou logo aps o trmino da garantia. impossvel encontrar um substituto. O reparo caro!2. Esta tigela com bicos completamente estpida - ela realmente no corta ou tritura nada.3. MUITO inconveniente guardar bicos (ralador, etc.)!

1) o misturador pesado, difcil segurar na mo por causa do cabo muito grosso, ele no bate bem2) o helicptero _geralmente_ no corta nada. E por causa do helicptero, tudo comeou. O modelo anterior - tambm Brown - substituiu perfeitamente o moedor de carne, era especialmente bom para moer peixes e fils de frango e lidava com carne, no funciona.