

Mquina de lavar Hotpoint-Ariston RSSG 602 Z

quebra, rudo, gua e sujeira

H muita gua no compartimento do amaciante e entre as vedaes de borracha.

nada

Ciclos de lavagem longos

faz muito de rudo ao drenar a gua, o som desagradvel.

A qualidade da lavagem pior do que a nossa lavadora anterior. Muita gua permanece no chiclete e tambm no recipiente de p. Se de repente eu iniciei o programa errado e imediatamente depois de tomar gua com p, mude para outro programa - ele drena a gua e puxa a gua em um novo (isso no est na lavadora antiga). Mostra que o final da lavagem, por exemplo, aps 1 hora e 30 minutos, mas na verdade - este o tempo apenas para lavar + outros 30-40 minutos para enxaguar. Acontece que a durao do ciclo completo muito maior do que o indicado nas instrues. Quando definimos um tempo de lavagem reduzido, ao mudar de lavagem para enxgue, pode torcer as coisas ao mesmo tempo, ou seja, s 0:01 por mais 20 minutos, o que prolonga ainda mais o processo de lavagem. A qualidade de rotao tambm ruim. Suas 1000 rpm so as mesmas que 800 da nossa antiga lavadora. As coisas permanecem to molhadas quanto a 800 rpm.