Janome 90E mquina de costura / overlocker

NO

Identifiquei outra desvantagem - s vezes, at entender o porqu, as linhas ficam emaranhadas (percebi que elas j terminam na bobina - talvez seja por isso). mas, em princpio, o problema no est exatamente nisso, mas no fato de que a mquina tenta costurar mais, mas a agulha no desce, ento "rosna", voc deve tentar imediatamente girar o volante para que, Deus me livre!, no quebra a unidade eletrnica. tchau, pah, pah, pah, Deus abenoe. alis, s vezes ao recortar em tecidos finos, ele amassa o tecido, mas isso, me parece, um pequeno problema para todas as mquinas.

1- nada de costura sem pedal!!! Bem, de alguma forma essa funo se sugere. no navegador, embora o modelo antigo, mas esta funo era. 2- mude para a linha desejada manualmente, em princpio, no uma chatice, mas de alguma forma isso acontece com um rangido, presso e por um longo tempo. no navegador tambm mas de alguma forma mais divertido isso acontece. 3 - um suporte de carretel de comprimento curto (o que eu no esperava!), O comprimento (7,5 cm) do carretel de linha AMANN no pode ser fixado, pois no h espao suficiente. engraado, mas tive que cortar a bobina dos dois lados! O navegador no tem esse problema. 4 - em nenhum lugar das instrues h indicao de que necessrio pressionar a roda rosa para a direita dentro do volante para que a barra da agulha no funcione ao enrolar as linhas (sugesto). no brasador, assim que voc pressiona o eixo com a bobina para a direita, a barra da agulha no funciona automaticamente. 5 - um enfiador de agulha muito desconfortvel - ele puxa um lao de alguns mm e desliza, aps o que voc precisa arrast-lo com os dedos para pux-lo at o final, e at mesmo vrios movimentos precisam ser feitos: para baixo, para frente, para trs, para cima. Voc nem pensa nisso em um navegador. 6 - depois de trocar a bobina, voc precisa puxar a linha inferior para a superfcie, o que no nada conveniente. a linha da bobina foi cortada durante o enfiamento e foi imediatamente possvel costurar. 7 - localizao inconveniente da tecla liga-desliga. deveria estar mais perto de voc. a mo tropea nas tomadas e nos pedais. 8 pouca luz. 9 - Fiz um loop automtico, meio confuso. mas no consegue se acostumar? No houve problemas com o navegador, tudo foi regulado por si s. e alguns pontos decorativos precisam ser ajustados para a largura mnima do ponto, no conforme indicado nas instrues, caso contrrio, tudo esticado. 10 - o fabricante na descrio afirmou que haveria trs pernas adicionais, mas no so, para quilting tinha que comprar. deveria estar mais perto de voc. a mo tropea nas tomadas e nos pedais. 8 - pouca luz. 9 - Fiz um loop automtico, meio confuso. mas no consegue se acostumar? No houve problemas com o navegador, tudo foi regulado por si s. e alguns pontos decorativos precisam ser ajustados para a largura mnima do ponto, no conforme indicado nas instrues, caso contrrio, tudo esticado. 10 - o fabricante na descrio afirmou que haveria trs pernas adicionais, mas no so. para quilting tinha que comprar. deveria estar mais perto de voc. a mo tropea nas tomadas e nos pedais. 8 - pouca luz. 9 - Fiz um loop automtico, meio confuso. mas no consegue se acostumar? No houve problemas com o navegador, tudo foi regulado por si s. e alguns pontos decorativos precisam ser ajustados para a largura mnima do ponto, no conforme indicado nas instrues, caso contrrio, tudo esticado. 10 - o fabricante na descrio afirmou que haveria trs pernas adicionais, mas no so. para

quilting tinha que comprar. 10 - o fabricante na descrio afirmou que haveria trs pernas adicionais, mas no so. para quilting tinha que comprar. 10 - o fabricante na descrio afirmou que haveria trs pernas adicionais, mas no so. para quilting tinha que comprar.