

Adaptador Wi-Fi TP-LINK TD-W8961N

Aquece, a interface web mais complicada que a do Zyxel, D-Link

Ajuste fino da operao do dispositivo requer habilidade

No h nenhum.

No possvel manter a velocidade definida pelo provedorcorta a rederepugnante velocidade de recepo/transmisso de pacotes de dados

Quando carregado (streaming de vdeo ou torrent), comea a perder pacotes (at 50%)... Como resultado, nada pode ser visualizado e baixadoTem muito wifi na casa, o canal teve que ser escolhido a mo. Caso contrrio, uma tentativa de executar ping no prprio dispositivo tambm no teve xito. Ao mudar para este canal de pontos de acesso vizinhos, desistiu.

No consegue manter a velocidade definida pelo provedorcorta a rede velocidade repugnante de recebimento/transmisso de pacotes de dados

No so observado.

No detectado.