

# **Toca -discos Music Hall mmf-2.2**

A principal desvantagem é o preço. Para uma placa feita de material barato, com um motor zumbido (claramente audível nas pausas), com um braço de tom bem feito, mas obviamente barato, com fios de couro cru, um rolamento de suporte barato e disco de aço estampado.

Bem, se apenas através da placa mudar 33/3 sobre a 45 rev. - provavelmente não muito conveniente. Você precisa remover o disco e reorganizar a correia.

Tapete de feltro de baixa qualidade incluído.