

# Gamemax GP-650 PSU

O ventilador ronca como um trem, com qualquer carga. Conectores de m qualidade. Capacitores incompreensveis, estabilizao de grupo

Seu sistema de proteo do SO, essas reinicializaes esto cansadas disso, o computador sofre mais do que a prpria PSU, no gosto muito dessa funo, troquei a nova PSU para mim e tudo desapareceu , e pr-carrega, e potncia mais, me arrependo de ter trocado para mais potente ?!, no 100%, se fosse um pouco mais potente seria normal, mas teve que ser trocado, porque se pegar uma fonte de alimentao, ento definitivamente no de um econmico, porque uma fonte de alimentao quase toda a base de um PC, no uma placa-me costurada, melhor no economizar nela

Barulhento! Defeito de fbrica emaranhado 2 fios sem trana

No detectado

Rudo forte sob cargas pesadas.