

Furadeira/driver Hitachi DV13SS

Fraco, superaquece, queimado

o impacto fraco, o controle de velocidade inconveniente, aquece

o impacto fraco, difícil pegar a velocidade mínima, caro para essas características

Superaquece, vibra, impacto fraco, equipamento ruim.

vibrao, aquece, fraco, sem choque

Pelo preço, um pecado reclamar.